

СОГЛАСОВАНО: Главный эксперт ТРО ОО «ВОИ» _____ Бурмистров Е. В. «27» июля 2022г.	УТВЕРЖДАЮ: Директор МАОУ ДО ЦСФ А.Л Букина «27 » июля 2022г.
---	---

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования
Центра сибирского фольклора г. Томска

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 158

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр сибирского фольклора г. Томска (МАОУ ДО ЦСФ)**
- 1.2. Адрес объекта **634050, г. Томск, пер. Юрточный, д.8, стр.1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание – **нет**
 - часть здания – этажей - **2, 4 этаж 1002,4 кв.м. (из 2117,5)**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да, 9554 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1962**, последний капитальный ремонт **проводился в 2006 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий* – **июль-август 2022 г., капитальный неизвестно**

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр сибирского фольклора г. Томска (сокращенное наименование МАОУ ДО ЦСФ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **634050, г. Томск, пер. Юрточный, д.8, стр.1**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации Города Томска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41А**

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1 *Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)* **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 3 лет до 18 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями умственного развития **дети с ОВЗ.**
- 2.6. **Плановая мощность:** посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **около 440 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта) общественный и маршрутный транспорт:

остановка «Главпочтамт» (пр.Ленина) далее пешком по переулку Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ. По маршруту следования расположено три перекрестка (перекресток пр.Ленина-переулок Плеханова; перекресток переулок Плеханова-ул.Гагарина; перекресток переулка Плеханова-ул.Крылова):

Автобус: 2,3,4,5,9,12,16,19,22,23,25,26,31,32.

Троллейбус: 1,2,4,6

остановка «Плеханово» далее пешком по пер. Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ:

Трамвай: 1,2,3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **550 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, звуковая сигнализация отсутствует.**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **да (трамвайные пути, бордюры до 200 мм, неровности дорожного покрытия)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (О,С,К,Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К) 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ будет в рамках исполнения Адресной программы (плана) адаптации объектов инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории пер. Юрточный д.8, стр.1 МАОУ ДО ЦСФ на 2023-2028гг.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД (К), ДУ (О,С).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование Департамент образования администрации Города Томска

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **Нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
<http://folklore.tomsk.ru/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» июля 2022 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от «20» июля 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от «20» июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ЦСФ
А.Л Букина
«20» июля 2022г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 158

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр сибирского фольклора г. Томска (МАОУ ДО ЦСФ)**
- 1.2. Адрес объекта **634050, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание – **нет**
 - часть здания – этажей **2, 4 этаж 1002,4 кв.м. (из 2117,5)**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – **да, 9554 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1987**, последний капитальный ремонт **проводился в 2006 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий* – **июль-август 2019 г., капитальный неизвестно**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр сибирского фольклора г. Томска (сокращенное наименование МАОУ ДО ЦСФ)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **634050, г. Томск, пер. Юрточный, д.8, стр.1**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент образования администрации Города Томска**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **634021, г. Томск, ул. Шевченко, 41А**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг **дополнительное образование детей и взрослых**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети от 3 лет до 18 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **дети с ОВЗ.**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **около 440 человек**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) общественный и маршрутный транспорт:

остановка «Главпочтамт» (пр.Ленина) далее пешком по переулку Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ. По маршруту следования расположено три перекрестка (перекресток пр.Ленина-переулок Плеханова; перекресток переулок Плеханова-ул.Гагарина; перекресток переулка Плеханова-ул.Крылова):

Автобус: 2,3,4,5,9,12,16,19,22,23,25,26,31,32.

Троллейбус: 1,2,4,6

остановка «Плеханово» далее пешком по пер. Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ:

Трамвай: 1,2,3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.3 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.7 расстояние до объекта от остановки транспорта **550 м.**

3.2.8 время движения (пешком) **5-10 мин.**

3.2.9 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да**

3.2.10 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, звуковая сигнализация отсутствует.**

3.2.11 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.12 Перепады высоты на пути: **да (трамвайные пути, бордюры до 200 мм, неровности дорожного покрытия)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)
---	---	------------------------

**** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВВД - временно недоступно**

Г-инвалиды с нарушениями слуха, К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О (ОДА)-инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды с нарушениями зрения, У-инвалиды с нарушениями умственного развития.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласно <http://folklore.tomsk.ru/>
(подпись, ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ЦСФ
А.Л Букина
«20» июля 2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 158**

г. Томск

"20 " июля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр сибирского фольклора г. Томска**
- 1.2. Адрес объекта **634050, г. Томск, пер. Юрточный, д.8, стр.1**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ___ этажей, _____ кв. м
- часть здания ___ этажей - **2,4 этаж 1002,4 кв.м. (из 2117,5)**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), **да, 9554 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания **1987**, последнего капитального ремонта **2006** году
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **июль-август 2019г.**, капитального **неизвестно**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр сибирского фольклора г. Томска, МАОУ ДО ЦСФ**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **634050, г. Томск, пер. Юрточный, д.8, стр.1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей и взрослых

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
остановка «Главпочтамт» (пр.Ленина) далее пешком по переулку Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ. По маршруту следования расположено три перекрестка (перекресток пр.Ленина-переулок Плеханова; перекресток переулков Плеханова-ул.Гагарина; перекресток переулков Плеханова-ул.Крылова):
Автобус: 2,3,4,5,9,12,16,19,22,23,25,26,31,32.
Троллейбус: 1,2,4,6
остановка «Плеханово» далее пешком по пер. Плеханова до перекрестка с переулком Юрточный, далее по переулку Юрточный до МАОУ ДО ЦСФ:
Трамвай: 1,2,3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **550 м**
- 3.2.2. время движения (пешком) **5-10 мин.**
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**) **да**
- 3.2.4. Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, звуковая сигнализация отсутствует.**
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да (трамвайные пути, бордюры до 200 мм, неровности дорожного покрытия)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ, А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> - Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)		7

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

5.1. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

<*> - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (О,Г,У,С), ВНД (К), ДУ (О,С)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.3. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.3.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.3.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.3.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.3.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.3.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.3.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.3.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ <http://folklore.tomsk.ru/>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы: заместитель директора по общим вопросам _____ Подрезова С.В.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Рабочий по комплексному обслуживанию здания _____ Егоров А.К.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

_____ Бурмистров Е.В

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г. (протокол N ____)
Комиссией (название) _____



II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория прилегающая к зданию доступна частично избирательно. Возможен проезд на территорию через ворота для автотранспорта, для этого требуется воспользоваться помощью сотрудника ОСИ для сопровождения к месту оказания услуг.

2. Входа (входов) в здание
МАОУ ДО ЦСФ, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1
Наименование объекта, адрес

I. Результаты обследования:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ	примечание
2.1	Лестница (наружная)	Есть			Перед лестницей отсутствует тактильная плитка. Отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени. Отсутствует устройство для категории К Отсутствует на перилах закругление ребра. Ширина лестничного марша 125см.	С, К, О	Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени. Установка внизу и вверху лестницы тактильной плитки. Внизу лестницы установить кнопку вызова сотрудника ОСИ для помощи.	Текущий ремонт	П 5.1.12 П 5.1.13 СП 59.13330.2020
2.2	Пандус (наружный)	Нет					Приобретение лестничного подъемника.	Приобретение оборудования	П 5.1.12 П 5.1.13 СП 59.13330.2020
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть			соответствует				
2.4	Дверь (входная)	Есть	1		соответствует				
2.5	Тамбур	Есть			соответствует				
	ОБЩИЕ требования к зоне						Выделить краевые ступени. Установка внизу и вверху лестницы тактильную плитку. Приобретение лестничного подъемника. Внизу лестницы установить кнопку вызова	Текущий ремонт	П.5.1.12, 5.1.13

сотрудника ОСИ для помощи.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			Текущий ремонт, приобретение оборудования

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание частично доступно избирательно при дополнительной помощи сотрудников ОСИ.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ ДО ЦСФ, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Основной коридор 2 и 4 этажа ширина-170см. Коридор на 4 этаже в направлении к эвакуационному выходу 210 см.	К, О,С	Рекомендуется установить на расстоянии 3-5 м от входа мнемосхему (тактильный план помещений)	Приобретение оборудования, текущий ремонт	П 6.2.1 СП 59.13330.2020
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть			Отсутствуют поручни, пандус. Отсутствует яркая контрастная маркировка первой и последней ступени. Ширина лестничного марша-125см, ступень: В-13см, Ш-30см	К, О, С	Нанести яркую контрастную маркировку первой и последней ступени. Установка внизу иверху лестницы тактильной плитки.	Текущий ремонт	П 5.1.12 П 6.2.8 СП 59.13330.2020
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет					нет технической возможности		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет					Приобретение лестничного подъемника.		П 5.1.12 П 6.2.8 СП 59.13330.2020
3.5	Дверь	Есть			Отсутствие визуальной информации (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков), тактильной	Все	Установить визуальную информацию (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков), тактильной	Текущий ремонт	П 6.2 СП 59.13330.2020

				рифленой поверхности)		рифленой поверхности		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		Отсутствует пандус, поручни, тактильная рифленая поверхность.	Все	Установить пандус, поручни, тактильные рифленые поверхности	Капитальный ремонт	П 6.2 СП 59.13330.2020
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие специальных информирующих обозначений. Отсутствие пандуса, поручней.		Выделить краевые ступени. Приобретение лестничного подъемника.	Капитальный ремонт, приобретения оборудования	П 6.2.8 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			Текущий ремонт, приобретение оборудование

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках имеются широкие коридоры, не затрудняющие движения кресла-коляски в одном направлении и при встречном движении. Требуется установить визуальную информацию (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков), тактильные рифленые поверхности на дверях, пути эвакуации оборудовать пандусом и поручнями, установить тактильную рифленую поверхность, эвакуация инвалидов (О,С,Г,У) возможна только при помощи сотрудника ОСИ. Эвакуация инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках невозможна.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МАОУ ДО ЦСФ, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ	Примечание
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Отсутствуют тактильные обозначения на двери. Высокий порог двери – 3-4см	К, С, О, Г	Демонтаж дверного порога. Приобретение переносной индукционной системы для общения с категорией граждан Г	Текущий ремонт	П 6.2.4 П 6.5.9 СП 59.13330.2020
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет							
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующие обозначения помещений.	К, С, О	Демонтаж дверного порога. Приобретение портативной индукционной системы.	Текущий ремонт	П 6.2.4 П 6.5.9 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--	-----------	------------	---------------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	(вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона целевого назначения здания	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: зона целевого назначения доступна частично всем, требуется установить тактильные таблички и направляющие полосы.

Приложение 4(II)
 к Акту
 обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
 № 158 от "20" июля 20 22 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
Место приложения труда	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ ДО ЦСФ, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Примечание
		есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ	
5.1	Туалетная комната .	Есть			Дверной проем – 73см. Отсутствует кнопка вызова помощи, поручни. Отсутствует универсальная кабина для всех категории, нет места для маневра колясок. Размер кабины 115см*115см	К, О, С, У	Установка кабины для всех категорий. Установка системы тревожной сигнализации, для вызова помощи сотрудника ОСИ.	Текущий ремонт	П 6.3.3 СП 59.13330.2020 П 6.1.5 СП 59.13330.2020 П 6.3.6 П 6.5.10 СП 59.13330.2020
5.2	Душевая/ванная комната	Нет							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет							
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие универсальной кабины; поручней; крючков для трости, одежды.	К, О, С, У	Установка системы тревожной сигнализации, для вызова сотрудника ОСИ. Оборудование туалетной комнаты для всех категорий.	Текущий ремонт	П 6.3.6, П 6.3.3 П 6.1.5 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации по адаптации
--	-----------	------------	---------------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	(вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиеническое помещение (туалет)	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<*> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: доступно частично для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения. Не доступно для инвалидов, передвигающиеся на креслах-колясках. Необходимо произвести текущий ремонт, установить тактильные обозначения, кнопку вызова помощи, поручни.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
МАОУ ДОД ЦСФ, г. Томск, пер.Юрточный, д.8, стр.1
 Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	N на плане	N фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ	Примечание
6.1	Визуальные средства	Есть							
6.2	Акустические средства	Есть			Отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха.	Г	Системами обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха.	приобретение оборудования	П 6.5.12 СП 59.13330.2020
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствуют информирующие тактильные таблички	С	Установить информирующие тактильные таблички на кабинеты и эвакуационный выход.	приобретение оборудования	П 6.5.9. СП 59.13330.2020
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специальных средств		Установить информирующие тактильные таблички на кабинеты и эвакуационный выход. Установка системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха	Текущий ремонт	П 6.5.9 СП 59.13330.2020 П 6.5.12 СП 59.13330.2020

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г, У) ДУ (О,С,К)			Текущий ремонт, приобретение оборудования.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

<***> указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: на объекте есть звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях, следует установить информацию на языке Брайля и выпуклым шрифтом, специализированные средства информации на путях эвакуации.

